



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงเรียนที่ปราชญ์พิทยา

ที่ ทพ.๐๕.๓๔๙...../๒๕๖๔

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ๒ และอาคารอุตสาหกรรม

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ปราชญ์พิทยา

เนื่องจากระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ๒ และอาคารอุตสาหกรรม ชำรุดจากการใช้งานเป็นเวลานานหลายปี ลักษณะความเสียหาย คือ ตู้คอนโทรลไฟฟ้า สวิตช์ไฟ และเต้ารับแตกหัก โครงสร้างชุดหลอดไฟส่องสว่าง ภายในห้องมีชิ้นส่วนบางชิ้นหลุดหายและชิ้นสนิม สายไฟขาดในบางจุด ยากต่อการซ่อมแซม จากเหตุผลดังกล่าว อาจเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้ารั่วไหล ไฟฟ้าลัดวงจร และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้เรียนและครูผู้สอน

ในการนี้ทางกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จึงแจ้งความประสงค์ขอปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ๒ และอาคารอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออนุมัติ

ลงชื่อ.....

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิราวรรณ ทิพย์รักษา)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ความเห็นของหัวหน้างานอาคารสถานที่

เห็นสมควร ปรบปรว

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

เห็นสมควร ปรบปรว

ลงชื่อ.....

(นายจิรวัฒน์ บุญสิน)

หัวหน้างานอาคารสถานที่

ลงชื่อ.....

(นางจันทร์นิพา ขวัญไพบูลย์)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ความเห็นของรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

เห็นสมควร ปรบปรว / เห็นสมควร ปรบปรว

ลงชื่อ.....

(นายอาวุธ จันทร์เมือง)

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

ขอ. เห็นสมควร ปรบปรว / เห็นสมควร ปรบปรว

ลงชื่อ.....

(ดร.พิมลรัตน์ โสธารัตน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ปราชญ์พิทยา



ภาพประกอบการชำรุดของระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 2 และอาคารอุตสาหกรรม